



МИНИСТЕРСТВО
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Государственный пожарный надзор

АКТ

по результатам проверки соблюдения требований пожарной безопасности

«24» августа 2021 год

г. Амвросиевка
(населенный пункт)

На основании распоряжения №262 от «23» июля 2021 г. о проведении проверки объекта надзора Муниципального общеобразовательного учреждения «Амвросиевская школа №5» Амвросиевского района, по адресу: г. Амвросиевка, ул. Ульяновская, 40

(указать наименование объекта надзора в отношении, которого проводилась проверка, адрес местонахождения)

в период с «17» августа 2021 г. по «24» августа 2021 г. старшим инспектором группы НД и ПР ГПСО г. Амвросиевка МЧС ДНР капитаном службы гражданской защиты Бодня С.Н.

(должность, специальное звание, фамилия и инициалы, должностного лица (должностных лиц), уполномоченного (ых) на проведение проверки)

проводилась контрольная проверка

(указать вид проверки)

в присутствии Директора муниципального общеобразовательного учреждения «Амвросиевская школа №5» Амвросиевского района Парафейник Натальи Валентиновны

(указывается должность, Ф.И.О. представителя (лей) объекта надзора, принимающих участие в проведении проверки)

Выявленные нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Детальное описание выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Наименование нормативного правового акта, требования которого нарушены (пункт, статья)
1	2	3
1.	В муниципальном общеобразовательном учреждении «Амвросиевская школа №5» Амвросиевского района (далее - учреждение), не проведено техническое обслуживание переносных огнетушителей.	«Правила пожарной безопасности в Украине», утвержденные приказом МЧС Украины от 19.10.2004 № 126, зарегистрированные в Министерстве юстиции Украины 04.11.2004 за № 1410/10009 (реестр – НАПБ А.01.001-2004 (далее – НАПБ А.01.001-2004)) п. 6.4.18.
2.	Проёмы в противопожарном перекрытии выхода на кровлю из лестничных клеток не обеспечены противопожарными преградами (сертифицированным противопожарным люком 2-го типа размерами не менее 0,6 x 0,8м).	НАПБ А.01.001-2004 п. 4.2.4; ДБН В.1.1-7-2002 п. 6.6.
3.	Не произведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения.	НАПБ А.01.001-2004 п. 4.2.6; ДБН В.1.1-7-2002 п. 4.21.
4.	В подвале учреждения соединения, ответвления и оконцевание жил проводов и кабелей не выполнено с помощью опрессовки, сварки, пайки или зажимов (винтовых, болтовых и т.п.).	НАПБ А.01.001-2004 п. 5.1.7.
5.	Не установлено ограждение по периметру	НАПБ А.01.001-2004 раздел 1;

	кровли школы.	ДБН В.1.1-7-2002 п. 6.13.
6.	Не оборудовано системой автоматического пожаротушения кухонное оборудование в помещении школьной столовой.	НАПБ А.01.001-2004 раздел 1; ДБН В.2.5-56:2010 п. 7.1.5.
7.	Не установлены противопожарные двери в помещении электрощитовой кухни.	НАПБ А.01.001-2004 п. 4.2.4; ДБН В.1.1-7-2002 п. 4.30.

Подписи лиц проводивших проверку:

Старший инспектор группы НД и ПР

ГПСО г. Амвросиевка МЧС ДНР

капитан службы гражданской защиты

Бодня Сергей Николаевич

(Должность, Ф.И.О.)



(подпись)

Объяснения, замечания или возражения относительно проведенной проверки и составленного акта, которые имеют место со стороны юридического лица, физического лица – предпринимателя или физического лица _____

Экземпляр акта проверки получил (а).

Директор МОУ

«Амвросиевская школа №5»

Амвросиевского района

Парафейник Наталья Валентиновна

(Должность, Ф.И.О. наименование юридического или физического лица предпринимателя)

«24» августа 2021 г.

Отметка об отказе в получении акта проверки:

(Ф.И.О., паспортные данные свидетелей)



(подпись)

(подписи свидетелей)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 602785626040375320589557888015438598111854845780

Владелец Парафейник Наталья Валентиновна

Действителен с 27.11.2022 по 27.11.2023